

## Labor Dr. Staber und Kollegen GmbH

Standort: Paul-Wassermann-Str. 1, 81829 München

Hiermit erklärt, die Gesundheitseinrichtung „Labor Dr. Staber und Kollegen GmbH“, dass die hier gelisteten IVD/LDTs die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-Diagnostika erfüllen.

| LDT Code     | Technik        | Analyt/Analytgruppe            |
|--------------|----------------|--------------------------------|
| M-HÄM-T01-01 | Blutbild (T01) | Leukozyten im Apheresat (01)   |
| M-HÄM-T01-02 |                | Erythrozyten im Apheresat (02) |
| M-HÄM-T01-03 |                | Thrombozyten im Apheresat (03) |
| M-HÄM-T01-04 |                | Hämatokrit im Apheresat (04)   |
| M-HÄM-T01-05 |                | Hämoglobin im Apheresat (05)   |

## Labor Dr. Staber und Kollegen GmbH

Standort: Bremer Straße 9, 01665 Klipphausen

Hiermit erklärt, die Gesundheitseinrichtung „Labor Dr. Staber und Kollegen GmbH“, dass die hier gelisteten IVD/LDTs die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-Diagnostika erfüllen.

| LDT Code     | Technik        | Analyt/Analytgruppe              |
|--------------|----------------|----------------------------------|
| K-HÄM-T01-01 | Blutbild (T01) | Leukozyten im Apheresat (01)     |
| K-HÄM-T01-02 |                | Erythrozyten im Apheresat (02)   |
| K-HÄM-T01-03 |                | Thrombozyten im Apheresat (03)   |
| K-HÄM-T01-04 |                | Hämatokrit im Apheresat (04)     |
| K-HÄM-T01-05 |                | Hämoglobin im Apheresat (05)     |
| K-HÄM-T01-06 |                | Leukozyten im Knochenmark (06)   |
| K-HÄM-T01-07 |                | Erythrozyten im Knochenmark (07) |
| K-HÄM-T01-08 |                | Thrombozyten im Knochenmark (08) |
| K-HÄM-T01-09 |                | Hämatokrit im Knochenmark (09)   |
| K-HÄM-T01-10 |                | Hämoglobin im Knochenmark (10)   |